


FUBAG

B6800B/100 CT5 (45681526)



FUBAG**B6800B/100 CT5 (45681526)**

| N/N | ШИФР | НАИМЕНОВАНИЕ |
|------------|-------------|--|
| 1 | HS2065Z01 | ВИНТ |
| 2 | HS2065Z02 | ШАЙБА ПРУЖИННАЯ |
| 3 | HS2080Z03 | КОЖУХ ВНЕШНИЙ |
| 4 | HS2080Z04 | ПРОКЛАДКА К ВНЕШНЕМУ КОЖУХУ |
| 5 | HS2080Z05 | ПОДШИПНИК ШАРИКОВЫЙ |
| 6 | HS2080Z06 | МЕРНОЕ ОКОШКО УРОВНЯ МАСЛА |
| 7 | HS2080Z07 | УПЛОТНЕНИЕ НА МЕРНОЕ ОКОШКО УРОВНЯ МАСЛА |
| 8 | HS2065Z08 | САПУН (M16*1.5) |
| 9 | HS2080Z09 | КАРТЕР |
| 10 | HS2080Z10 | ПРОКЛАДКА КРЫШКИ КАРТЕРА |
| 11 | HS2080Z11 | ПОДЛОЖКА КАРТЕРА |
| 12 | HS2080Z12 | ШАЙБА ПРУЖИННАЯ |
| 13 | HS2080Z13 | ВИНТ |
| 14 | HS2065Z14 | ПРОБКА КРЫШКИ КАРТЕРА ДЛЯ СЛИВА МАСЛА |
| 15 | HS2080Z15 | КОЛЕНВАЛ |
| 16 | HS2080Z16 | ПОДШИПНИК |
| 17 | HS2080Z17 | ПРОКЛАДКА К ГНЕЗДУ ПОДШИПНИКА |
| 18 | HS2080Z18 | САЛЬНИК |
| 19 | HS2080Z19 | ГНЕЗДО ПОДШИПНИКА |
| 20 | HS2065Z20 | ШАЙБА ПРУЖИННАЯ |
| 21 | HS2065Z21 | ВИНТ |
| 22 | HS2080Z22 | ШКИВ ГОЛОВЫ |
| 23 | HS2080Z23 | ШАЙБА К МАХОВИКУ |
| 24 | HS2080Z24 | ВИНТ МАХОВИКА |
| 25 | HS2080Z25 | ВИНТ |
| 26 | HS2080Z26 | ШАЙБА ПРУЖИННАЯ |
| 27 | HS2080Z27 | ПРОКЛАДКА ЦИЛИНДРА |
| 28 | HS2080Z28 | ЦИЛИНДР d80 |
| 29 | HS2080Z29 | ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ ПЛАСТИНЫ |
| 30 | HS2080Z30 | ПЛАСТИНА КЛАПАННАЯ НИЖНЯЯ |
| 31 | HS2080Z31 | ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ ПЛАСТИНЫ |
| 32 | HS2080Z32 | ПЛАСТИНА КЛАПАННАЯ 13X68 |
| 33 | HS2080Z33 | ПЛАСТИНА КЛАПАННАЯ ВЕРХНЯЯ |

| | | |
|----|-----------|--|
| 34 | HS2080Z34 | ПРОКЛАДКА КОЖУХА ГОЛОВЫ |
| 35 | HS2080Z35 | ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР |
| 36 | HS2065Z36 | ВИНТ ШЕСТИГРАННЫЙ |
| 37 | HS2080Z37 | ВИНТ ШЕСТИГРАННЫЙ |
| 38 | HS2080Z38 | ШАЙБА ПРУЖИННАЯ |
| 39 | HS2080Z39 | КОЖУХ ГОЛОВЫ |
| 40 | HS2065Z40 | ПРОКЛАДКА ОХЛАДИТЕЛЯ |
| 41 | HS2065Z41 | ОХЛАДИТЕЛЬ |
| 42 | HS2065Z42 | ШАЙБА ПРУЖИННАЯ |
| 43 | HS2065Z43 | ВИНТ ШЕСТИГРАННЫЙ |
| 44 | HS2080Z44 | СОЕДИНЕНИЕ РЕЗЬБОВОЕ |
| 45 | HS2080Z45 | ГАЙКА |
| 46 | HS2080Z46 | ПАЛЕЦ ПОРШНЯ |
| 47 | HS2080Z47 | КОЛЬЦО КОМПРЕССИОННОЕ |
| 48 | HS2080Z48 | КОЛЬЦО МАСЛОСЪЁМНОЕ |
| 49 | HS2080Z49 | ШАЙБА СТОПОРНАЯ |
| 50 | HS2080Z50 | ПОРШЕНЬ d80 |
| 51 | HS2080Z51 | ШАТУН |
| 52 | HS2080Z52 | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4 Kw |
| 53 | HS2080Z53 | ШАЙБА ПРУЖИННАЯ |
| 54 | HS2080Z54 | ВИНТ |
| 55 | HS2070Z55 | КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ |
| 56 | HS2080Z56 | ШКИВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ |
| 57 | HS2080Z57 | ШПОНКА |
| 58 | HS2080Z58 | РЕМЕНЬ |
| 59 | HS2065Z59 | ШАЙБА ПЛОСКАЯ |
| 60 | HS2065Z60 | БОЛТ |
| 61 | HS2080Z61 | ОГРАЖДЕНИЕ РЕМНЯ |
| 62 | HS2065Z62 | МАНОМЕТР d50 16bar (РЕЗЬБА СБОКУ 1/4") |
| 63 | HS2070Z63 | РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ MDR-3 4 1/4" 380V 16A |
| 64 | HS2065Z64 | КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ 10 bar |
| 65 | HS2070Z65 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ |
| 66 | HS2065Z66 | ГАЙКА |
| 67 | HS2080Z67 | ТРУБКА |
| 68 | HS2065Z68 | УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ |
| 69 | HS2080Z69 | ОБРАТНЫЙ КЛАПАН |
| 70 | HS2080Z70 | ГАЙКА |

| | | |
|----|-----------|----------------------------|
| 71 | HS2080Z71 | ТРУБКА НАГНЕТАТЕЛЬНАЯ |
| 72 | HS2080Z72 | РУЧКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ |
| 73 | HS2065Z72 | ПРОБКА К РЕСИВЕРУ |
| 74 | HS2080Z74 | РЕСИВЕР |
| 75 | HS2070Z75 | ВИНТ РУЧКИ |
| 76 | HS2065Z75 | ШАЙБА ПЛОСКАЯ |
| 77 | HS2065Z76 | КОЛЕСО |
| 78 | HS2065Z77 | ПРУЖИННАЯ ЗАЩЕЛКА КОЛЕСА |
| 79 | HS2065Z78 | ЗАЩЕЛКА КОЛЕСА |
| 80 | HS2065Z79 | КРАН СЛИВА КОНДЕНСАТА |
| 81 | HS2065Z80 | КОЛЕСО 3" ПОВОРОТНОЕ |
| 82 | HS2065Z81 | ШАЙБА ПЛОСКАЯ |
| 83 | HS2065Z82 | ШАЙБА ПРУЖИННАЯ |
| 84 | HS2065Z83 | ГАЙКА КРЕПЛЕНИЯ КОЛЕСА |
| 85 | HS2065Z72 | ПРОБКА К РЕСИВЕРУ |
| 86 | HS2065Z84 | РЕГУЛЯТОР |
| 87 | HS2065Z86 | МАНОМЕТР (40 ММ) |
| 88 | HS2065Z88 | БЫСТРОРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ |
| 89 | HS2065Z89 | КРАН ШАРОВЫЙ |

